



# COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092

Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Prot. 1405

Fiesse, li 05.04.2017

Spett.le  
Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente,  
Energia e Sviluppo Sostenibile  
Tutela Ambientale  
Bonifiche e Siti Contaminati  
Piazza Città di Lombardia, 1  
Milano

Oggetto: Programma annuale di intervento di finanziamento ai sensi dell'art. 17 bis L.R. 26/03 Cave Rocca – Rimozione del cumulo di rifiuti in Comune di Fiesse località Cave Rocca .

A seguito della all'impegno a favore del Comune di Fiesse (BS) di € 550.138,50 per finanziare l'intervento di rimozione del cumulo di rifiuti ubicato nell'area " Cave Rocca " con la presente si comunica:

- che in data 08.03.2017 con determinazione n.80 dell'Ufficio Tecnico si è preso atto della comunicazione del collaudo, la trasmissione del certificato di ultimazione dei lavori ed allineamento nuovo quadro economico
- che in data 31.03.2017 con deliberazione di giunta comunale n. 44 si sono approvati il verbale di collaudo ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in località ex Cave Rocca **CIG 679445734A – GARA 6509720 -CUP H54H16000670002-** per l'importo complessivo di euro 389.925,02 (compreso oneri della sicurezza) oltre IVA , emessi dal Direttore dei Lavori, Geologo Marco Daguati e firmati dalla Ditta CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a 26100 CREMONA Via Riglio n. 2
- determina di liquidazione n. 101 del 04.03.2017 a saldo alla ditta CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL

Rilevato una economia di spesa di € **60.098,40** si chiede il recupero di tale somma disponendo un separato progetto sempre finalizzato alla bonifica della Cave Rocca, come evidenziato nel verbale di Collaudo –**“segnala, il lato sub del cumulo di rifiuti confina con un cumulo adiacente (rifiuti pericolosi) già oggetto in passato di interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una copertura con telo HDPE, la porzione basale di quest'ultimo (precedentemente coperta dai rifiuti oggetto di rimozione ) si presenta allo stato attuale esposta ad agenti atmosferici e senza alcun presidio di sicurezza.**

Si allega:

- determina n. 80 ed allegati
- delibera n. 44 ed allegati
- determina n. 101

Distintamente

Il Tecnico  
Firmato digitalmente Grassi Anna Maria